


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

31.10.2024

Марка	Nissan	Модель	Almera Classic
Год	01/01/2006	Пробег	172686 км
ВИН	KNMCSHLAS6P611526	Цвет	Бежевый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	100000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Галогеновые фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 Электроподъемники передние
- 17 Электроподъемники задние
- 18 Темный салон

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b>					
<b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X			Повреждены
3	Передние ПТФ	X			Повреждены
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Повреждены; Отсутствует
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний	X			Некорректная работа стеклоочистителя.
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение	X			Повреждена проводка; Не штатная подсветка
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников	X			Сломана трапеция стеклоподъемника; Неисправен тросик стеклоподъемника; Водительский.
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров	X			Повреждены; Продавлены
17	Состояние панели приборов	X			Следы ремонта после ДТП; Отсутствует подушка безопасности
18	Состояние обивки потолка	X			Заломы потолка; Повреждена обивка
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Повреждены трубки; Повреждены радиаторы; Отсутствует фреон
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Поврежден ручник; Не работает управление ручным тормозом
22	Аудиосистема (мультируль)			X	Нештатная мультимедиа.
					Внутренняя неисправность обогрева стекла;

23	Обогрев ветрового стекла	X			Неисправна часовая пружина
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X			Повреждена обивка
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь	X			Повреждена обивка
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя	X			Дымит; Стук в двигателе
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП верхняя
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Следы кипения
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	

20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь рулевой рейки; Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Закусывание рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Цех Р.П.  
Клиент ознакомлен:

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Поврежден вин.
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Цех Р.П.  
Клиент ознакомлен:

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)**

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Отсутствуют подушки безопасности; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			2006 год. Сработали пиропатроны. Установлено сопротивление.
4	Количество сохранённых ключей			X	2 ключа.
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные и исторические ошибки в блоках. См. протокол диагностики.
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности в торпедо; Отсутствуют подушки безопасности в рулевом колесе; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; Следы ремонта торпедо
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Цех Р.П.  
Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

--	--	--	--	--	--

2	Передние ступичные подшипники Колодки тормозные передние		X	X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора левый; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	2023 год.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	Не установлена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Отсутствует кислородный датчик; Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	

3	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия топливных трубок
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Цех Р.П.
Клиент ознакомлен.:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый порог; Замят правый порог; Повреждены полки передних крыльев.
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Поврежден передний бампер; усилитель переднего бампера.
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Цех Р.П.
Клиент ознакомлен.:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Степанов Д.В. Подпись:		Гордиенко Р.А. Подпись:	Телефон:	Дата: