


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

28.10.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	С-Класс
Год	01/01/2007	Пробег	263457 км
ВИН	WDD2040561A055117	Цвет	Черный
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Ремонт	
Крыло заднее левое	Ремонт	
Крыло заднее правое	Ремонт	

Комплектация

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не горит передний правый габарит; Затерты стекла фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			2.В280315 Стоп-сигнал и задний габаритный фонарь справа внутри имеет функциональное нарушение.Имеется замыкание на плюс или обрыв. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев зеркал; Не складывается левое зеркало; Не складывается правое зеркало; 1.9dd013 Выход для подогрева зеркала имеет функциональное нарушение.Имеется обрыв. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
13	Электрорегулировка сидений			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X		Царапины
18	Состояние обивки потолка			X	Загрязненность
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Сломан подголовник. Растрескивание; Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Сломан подголовник.
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость

34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Загрязненность
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Отчет ODO-CHECK
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			1.0315 Топливная форсунка (цилиндра 6) имеет электрическую неисправность или обрыв. СОХРАНЕННЫЙ 2.0629 Был опознан пропуск воспламенения. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
4	Свечи зажигания			X	Новые
5	Катушки зажигания	X			Ошибка по катушкам зажигания
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	Значения 1 – 11,6 2 – 11,4 3 – 12,1 4 – 11,7 5 – 12,1 6 – 11,9
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Негерметичность сальников клапанов
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Уровень масла минимум
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
	Ремень/цель ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана				

25	и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях		X		ESM[EWM] - Модуль электронного селектора(N15/5) 2 Существуют проблемы 1.U113C00 Сигналы чисел оборотов колёс не были приняты. СОХРАНЕНЫЙ 2.U114100 Сигнал тормозного момента и сигнал выключателя "Стоп-сигнал" не были приняты. СОХРАНЕНЫЙ TCM- Модуль управления трансмиссией 1 Существуют проблемы 1.U0121 Связь по CAN с системой регулирования тягового усилия имеет функциональное нарушение. СОХРАНЕНЫЙ
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			ESP - программа электронной стабильности(N30/4) 18 Существуют проблемы 1.5001 Имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)". СОХРАНЕНЫЙ 2.5001 Имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)". СОХРАНЕНЫЙ 3.5935 Кодировка для конструктивного узла "PML" в блоке управления "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)" неверна. СОХРАНЕНЫЙ 4.6001 Напряжение питания блока управления "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)" слишком велико (повышенное напряжение). СОХРАНЕНЫЙ 5.5069 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 6.5981 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 7.6000 Напряжение питания блока управления "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)" слишком мало (пониженное напряжение). СОХРАНЕНЫЙ 8.5069 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 9.5069 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 10.5069 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 11.5001 Имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)". СОХРАНЕНЫЙ 12.5069 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 13.5069 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 14.5001 Имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)". СОХРАНЕНЫЙ 15.5069 Состояние неисправности при калибровке клапанов СОХРАНЕНЫЙ 16.6001 Напряжение питания блока управления "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)" слишком велико (повышенное напряжение). СОХРАНЕНЫЙ 17.5001 Имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)". СОХРАНЕНЫЙ 18.5981
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года			X	

6	выпуска Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; АС - Кондиционер(N227) 1 Существуют проблемы 1.911315 Датчик температуры "Дефлектор в области ног справа" имеет функциональное нарушение.Имеется замыкание на плюс или обрыв. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; ЕСМ- Модуль Контроля Двигателя (ME) 9 Существуют проблемы 1.0315 Топливная форсунка (цилиндра 6) имеет электрическую неисправность или обрыв. СОХРАНЁННЫЙ 2.0629 Был опознан пропуск воспламенения. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ 3.0645 Был опознан пропуск воспламенения цилиндра 6. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ 4.0524 Подвижная нагнетательная заслонка (1-го ряда цилиндров) имеет функциональное нарушение. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ 5.1373 Связь с ESP(R) имеет функциональное нарушение. СОХРАНЁННЫЙ 6.0925 Сигнал по CAN "Скорость на переднем мосту" от блока управления "ESP(R)" недостоверен. СОХРАНЁННЫЙ 7.0694 Выход электрического вентилятора 1 имеет замыкание на массу. СОХРАНЁННЫЙ 8.0060 Регулирование выпускного распредвала (1-го ряда цилиндров) происходит замедленно. СОХРАНЁННЫЙ 9.0064 Регулирование выпускного распредвала (2-го ряда цилиндров) происходит замедленно. СОХРАНЁННЫЙ
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА

Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Повреждено ЛКП колесных дисков
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Повреждена нижняя часть переднего бампера, передние локеры Повреждены защиты днища
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ с/б подрамника
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Растрескивание сайлентблоков
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X		Растрескивание соединительной эластичной муфты карданного вала
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внутреннего левого пыльника заднего ШРУС; Растрескивание внутреннего правого пыльника заднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Трещина суппорта радиаторов
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Казачков К.Н. Подпись:		Ермакова О.В. Подпись:	Телефон:	Дата: