


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

07.11.2024

Марка	Kia	Модель	Seed
Год	01/01/2009	Пробег	265714 км
ВИН	XMEFF232290001195	Цвет	Серебристый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	10
Кол-во ключей	1	Гарантия до	30.10.2024/Нет
Предварительная оценка	200000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Прикуриватель и пепельница
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Isofix/LATCH
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 USB порт
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Передний центральный подлокотник
- 29 Мультируль
- 30 Электроподъемники передние
- 31 Темный салон
- 32 Датчик света
- 33 Датчик дождя
- 34 Защита картера двигателя
- 35 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Затерты фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний	X			Неисправность блока
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Левый
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Неисправность блока
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		Не плотно прилегает; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Не работает левое
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов	X			Повреждена
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
20	Проверка работы сцепления		X		Мягкая педаль сцепления
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	

26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Растрескивание; Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Чехлы
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Чехлы
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Чехлы
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Чехлы
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Пробег 265714
45	Запуск двигателя	X			Дымит; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Компрессия в недопустимых параметрах; Цилиндр 1(10,5)2(9)3(10)4(10)
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Следы масла в Цилиндрах
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание:			X	

	Вакуумный усилитель				
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание	X			Имеется активная ошибка по замене тормозной жидкости; Низкий уровень
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия, возможно направление на экспертизу
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	Ремни 2008,2009
4	Количество сохранённых ключей			X	Два
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Блок ENG,ESP,AB,EPS
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колдки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Задние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера	X		Замят радиатор; Сняли соты радиатора; Забит
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Шины/колесные диски			X Шины 05/20
Комментарии, примечания				
Проверил:				Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X		Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Стук в рулевой рейке
5	Коробка переключения передач	X		Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	Частично повреждены
8	Наличие защиты картера	X		Коррозия защиты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
Комментарии, примечания				
Проверил:				Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
	Задний карданный вал и крестовины:люфт,			

6	состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден; Поврежден передний бампер; передний бампер
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Цветков А.И. Подпись:		Левченко А. Подпись:	Телефон:	Дата: