


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

31.10.2024

Марка	Infiniti	Модель	FX
Год	01/01/2011	Пробег	213876 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	3696 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Дверь задняя правая	Ремонт	
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Ремонт	

1 Турбированный двигатель

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в правой фаре
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X			постоянно работает аварийка
3	Передние ПТФ	X			Повреждены
4	Парктроник передний		X		не корректно работает
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Конденсат/влага в левом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			не работает
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			скол с лучами
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет; правая форсунка омывателя криво работает
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков	X			закисла личинка
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника		X		Посторонний шум при работе привода крышки багажника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал		X		Слабый сигнал
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал		X		хруст при регулировке зеркал
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений	X			не работает
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X		не фиксируется крышка подстаканников
18	Состояние обивки потолка	X			Порвана; разводы на потолке, рек чистка ливнестоков, прожéги на стойке
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			не держит
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Растрескивание; Загрязненность
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; не хватает накладок (лежат в багажнике)
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Повреждена обивка; Порвана; не хватает накладок (лежат в багажнике)
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность; царапины
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность; царапины

34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Повреждена обивка
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь	X			Повреждена обивка; отваливается уплотнитель двери
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь	X			Повреждена обивка; отваливается уплотнитель двери
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X			Повреждена обивка
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		царапины
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	нет информации
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Растрескивание ремней; шум роликов
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания	X			Пробой на изоляторе
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	замер 1 - 11,4 2 - 11,5 3 - 11,4 4 - 11,2 5 - 11,6 6 - 11,4
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X		рек замена ТЖ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен.:					

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики АА
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	тестовая поездка не проводилась
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Антиблокировочная тормозная система(ABS) 2 Существуют проблемы 1.С1155-00 Низкий уровень ТЖ Текущий 2.С1185-00 УПР АКС Текущий
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Система удержания пассажиров(SRS) 6 Существуют проблемы 1.В1015 ECU- CRNT 2.В1139 ECU- PAST 3.В1015 ECU- PAST 4.В1134 Бок модуль Л-[OPEN] PAST 5.В1049 Мод. Подбез вод.- [OPEN] PAST
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Модуль управления двигателем(ECM) 2 Существуют проблемы 1.00,00 Не определен 2.00,00 Не определен
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики АА
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики АА
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			не держит
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики АА
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
---	-----------------------	--	--	---	--

2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание	X			подтекание трубок на радиаторе
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь сальника правого приводного вала
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		повреждения, подкрылки передние на саморезах
12	Наличие защиты картера		X		защита на саморезах
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал	X			Люфт передней крестовины
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт подшипника промежуточного вала
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			коррозия распорки, закис датчик положения кузова, замена заднего сб редуктора
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)	X			коррозия теплозащит (болтаются + сгнили крепления
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки,		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется

5	замены Проверка передней панели кузова			X	коррозия на правом пороге
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики АА	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Казачков К.Н. Подпись:		Сидоров АА. Подпись:		Телефон:	Дата: