


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

10.11.2024

Марка	Citroen	Модель	C4
Год	01/01/2006	Пробег	197804 км
ВИН	VF7LANFUF74556987	Цвет	Черный
Двигатель	1587 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	8
Кол-во ключей	2	Гарантия до	06.11.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Передние противотуманные фары
- 12 Галогеновые фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Система курсовой устойчивости
- 16 Антипробуксовочная система
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Мультируль

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; . Замутнение и растрескивание стекол фар.
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Отсутствует; Отсутствуют лампы
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; . Повреждения креплений задних птф, не горит правая птф.
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не работает
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Не работает омыватель
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ващенко В.В.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Поврежден блок управления зеркалами
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	Неоригинальные коврики
17	Состояние панели приборов			X	Потертости
18	Состояние обивки потолка			X	Потертость
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Поврежден ручник
22	Аудиосистема (мультируль)			X	Затерты кнопки
23	Обогрев ветрового стекла			X	

24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; На все сидения установлены чехлы
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Сильная продавленность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Сильная продавленность; Загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Ващенко В.В.
	Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум от приводного ролика(ов);
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Следы масла в районе корпуса теплообменника. Следы масла на передней части блока ДВС. Нестабильная работа ДВС на холостом ходу.
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь корпуса термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ващенко В.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ващенко В.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Следы масла на корпусе КПП сверху. Ошибка сигнала давления масла
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Горит индикатор ESP на приборной панели
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	06гв
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			На приборной панели горит индикация неисправности ABS, STOP, SERVICE. Активная ошибка в ЭБУ ДВС. Исторические ошибки в ЭБУ ДВС по пропускам зажигания.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ващенко В.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
	Проверка переднего тормозного суппорта,				

5	свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ващенко В.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ващенко В.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Спереди летняя резина- износ. Сзади зимняя резина- износ, растрескивание.
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ващенко В.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Отсутствуют локеры передних колёсных арок. Отсутствует/повреждён пыльник переднего бампера.
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Ващенко В.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	

4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ЦРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Ващенко В.В.
Клиент ознакомлен::		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый; Заменены оба порога.
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется замятости днища; Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная);

Комментарии, примечания

Проверил:		Ващенко В.В.
Клиент ознакомлен::		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Жилин А.Ю. Подпись:		Денис А.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: