


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

11.11.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Niva
Год	01/01/2012	Пробег	106346 км
ВИН	X9L212300C0433520	Цвет	Зеленый
Двигатель	1690 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.11.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 AUX
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 Антиблокировочная система (ABS)
- 14 Регулировка сидений водителя по высоте
- 15 USB порт
- 16 Электроподъемники передние
- 17 Темный салон
- 18 Индикатор внешней температуры
- 19 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
9	Камера заднего хода			X	Установлена не оригинальная камера
10	Ветровое стекло - состояние		X	X	Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
2	Звуковой сигнал			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	Потертости
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза		X		Увеличенный свободный ход
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя		X		Посторонний шум при запуске двигателя от навесного оборудования; Трудный запуск

Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики К.К.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь расширительного бачка
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Уровень тормозной жидкости в норме
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики К.К.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики К.К.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики К.К.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:		Механики К.К.
Клиент ознакомлен::		

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Треб.замена амортизаторов
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Механики К.К.
Клиент ознакомлен::		

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Механики К.К.
Клиент ознакомлен::		

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	Качественный ремонт КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Механики К.К.
Клиент ознакомлен::		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком		Задняя часть		
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом		X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
5	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
7	Проверка днища кузова		X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Терехов С.С. Подпись:		Юрай А.К. Подпись:	Телефон:	Дата: