


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.11.2024

Марка	Audi	Модель	A5
Год	01/01/2009	Пробег	148339 км
ВИН	WAUZZZ8T4AA023130	Цвет	Белый
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Купе	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Частично окрашено	Коррозия
Дверь передняя правая	Частично окрашено	
Капот	Окрашено, Ремонт	Скол
Крыло заднее левое	Окрашено	Коррозия
Крыло заднее правое	Частично окрашено	Коррозия
Крыло переднее левое	Деталь заменена	Коррозия
Крыло переднее правое	Окрашено, Ремонт	
Левая задняя стойка	Окрашено	
Порог левый		Коррозия
Порог правый		Вмятина, Коррозия
Правая задняя стойка	Окрашено	
Стойка центральная правая	Окрашено	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 8
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 7
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Омыватель фар
- 12 Обогрев зеркал
- 13 AUX
- 14 Светодиодные фары
- 15 Центральный замок
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Система курсовой устойчивости
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Парктроник задний
- 24 Bluetooth
- 25 Мультируль
- 26 Электроподъемники передние
- 27 Темный салон
- 28 Датчик света
- 29 Датчик дождя
- 30 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Неисправен/перегорел предохранитель; Левая фара требуется замена лампы ближнего света
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
14	Работа наружных замков			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ	X			Неисправна проводка; Отсутствует кнопка
5	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников	X			Отсутствует кнопка стеклоподъемника; Отсутствует блок управления стеклоподъемниками
12	Проверка наружных зеркал	X			Неисправен зеркальный элемент левый; Отсутствует регулировка управления зеркалами
13	Электрорегулировка сидений			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Порвана
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Отсутствует
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь			X	

	багажника				
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя	X			Дымит
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер		X		Загрязнен; Патрубки в масле
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания		X		Масляный нагар на электродах
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь вакуумного усилителя
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Запотевание патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Запотевание крышки ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия, возможно направление на экспертизу

2	Вид номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Многочисленные ошибки по блокам управления и контроля
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X		Не соответствует год выпуска подушек безопасности; Система безопасности восстановлена, работоспособность проверить не удалось
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X			Имеются активные ошибки
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
					Течь радиатора; Течь шлангов охлаждения

2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			масла
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Разная резина по оси
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков верхний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X		Растрескивание пыльника правой рулевой тяги; Растрескивание пыльника левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера	X			Сломаны крепежные болты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:

Специалист по оценке
и выкупу
Андреев П.Д.
Подпись:

Журов С.В.
Подпись:

Телефон:

Дата: