


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

20.11.2024

Марка	Infiniti	Модель	EX
Год	01/01/2012	Пробег	220715 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Белый
Двигатель	2496 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее правое	Окрашено, Ремонт	

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Потеет левая фара
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний		X		Не корректная работа
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний		X		Не корректная работа
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X		Туго вращается руль рек диагностика
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая			X	

	дверь				
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Следы масла верхней части ДВС на ГБЦ на прокладке клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум; Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Механики Х.С.	
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой		X		Исторические ошибки: Антиблокировочная тормозная система 3 Существуют проблемы 1.C1185 Управление ACC Сохранено 2.U1000 Цепь шины CAN Сохранено 3.C1109 Напряжение батареи [ненормально] Сохранено Прибор 1 Существуют проблемы 1.U1000 Цепь шины CAN Сохранено Модуль управления кузовом 6 Существуют проблемы 1.U1000 Связь CAN Сохранено 2.B260F Потеря сигнала состояния двигателя Сохранено 3.C1704 Спущенная шина ПЛ,смотреть инструкцию по эксплуатации Сохранено 4.C1705 Спущенная шина ПП,смотреть инструкцию по эксплуатации Сохранено 5.C1706 Спущенная шина ЗП,смотреть инструкцию по эксплуатации Сохранено 6.C1707 Спущенная шина ЗЛ,смотреть инструкцию по эксплуатации Сохранено Интеллектуальный круиз-контроль 3 Существуют проблемы 1.U1000 Цепь шины CAN 39 2.C1A16 Радарное загрязнение 49 3.C1A04 Цепь ABS/TCS/MDC 49 АКПП/Бесступенчатая коробка передач 2 Существуют проблемы 1.U0100 ПОТ.СВ.с (ECM) А Сохранено 2.P1585 G-датчик Сохранено Мульти AV(аудио-видео) 6 Существуют проблемы 1.U1000 Цепь шины CAN Сохранено 2.U1300 Цепь связи AV Сохранено 3.U1227 Связь DVD Сохранено 4.U1240 Соединение выключателя Сохранено 5.U125B Соединение камеры кругового обзора Сохранено 6.U125C Соединение сонара Сохранено Микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке 1 Существуют проблемы 1.U1000 Цепь шины CAN Сохранено Система всережимного AWD/4WD 1 Существуют проблемы 1.U1000 Цепь шины CAN Сохранено Адаптивный свет 1 Существуют проблемы 1.U1000 Цепь шины CAN 39
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Х.С.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Внутренняя колодка изношена более 90%
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Следы шубы
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние			X	

5	звук/подтекание Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гндлян Г.А. Подпись:		Тимова Н.В. Подпись:	Телефон:	Дата: