


Акт осмотра автомобиля

15.07.2024

г. Москва

Марка	Volvo	Модель	S40
Год	01/01/2004	Пробег	171269 км
ВИН	YV1VS14K24F102643	Цвет	Черный
Двигатель	1783 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	12.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Галогеновые фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Противоугонная сигнализация
- 20 ESP
- 21 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 22 Подушки безопасности боковые
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Антипробуксовочная система
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Регулировка сидений водителя по высоте
- 28 Подогрев передних сидений
- 29 Передний центральный подлокотник
- 30 Помощь при торможении (BAS, EBD)
- 31 Электроподъёмники передние
- 32 Электроподъёмники задние
- 33 Отделка кожей рычага КПП
- 34 Отделка кожей рулевого колеса
- 35 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (K)	Рекомендуется принять меры (X)	Внешне в порядке (3)	Комментарий
Внешний осмотр				
1 Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2 Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3 Передние ПТФ	X			Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка; Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка;
5 Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Имеются трещины; Имеются трещины
7 Фонари заднего хода			X	
10 Ветровое стекло - состояние			X	
11 Стеклоочиститель передний			X	
12 Омыватель фар	X			Поврежден; Не работает мотор омывателя фар; Повреждены трубы омывателя; Поврежден; Не работает мотор омывателя фар; Повреждены трубы омывателя
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1 Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2 Звуковой сигнал	X			Не работает сигнал; Не работает сигнал
3 Проверка работы ЦЗ			X	
4 Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
9 Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11 Проверка стеклоподъемников			X	
12 Проверка наружных зеркал	X			Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый; Неисправен мотор левого зеркала; Неисправен мотор правого зеркала; Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый; Неисправен мотор левого зеркала; Неисправен мотор правого зеркала
19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20 Проверка работы сцепления			X	
21 Проверка стояноч. тормоза			X	
23 Обогрев ветрового стекла			X	
24 Обогрев заднего стекла			X	
26 Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
28 Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
41 Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вibration/посторонние звуки: Маховик)			X	
42 Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендинг)			X	
43 Состояние рукоятки КПП			X	
44 Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45 Запуск двигателя		X		Троит; Вибрация при запуске; Не ровная работа ДВС-диагностика
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2 Состояние приводных ремней и роликов			X	
3 Состояние топливной системы/подтекание			X	
4 Свечи зажигания			X	
5 Катушки зажигания			X	
6 Состояние подушек ДВС	X			Надрыв задней подушки
7 Состояние подушек КПП			X	
8 Состояние АКБ		X		не закреплена АКБ
13 Проверка стартера			X	
14 Двигатель	X			Течь поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС; Течь

16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::		

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::		

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по катализатору
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вibration/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден амортизатор левый; Поврежден амортизатор правый
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше

3	Диски тормозные/барабаны	X		Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Tехник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера	X		Поврежден; Замят радиатор; Снили соты радиатора; Поврежден; Замят радиатор; Снили соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X		Поврежден; Течь радиатора; Поврежден; Течь радиатора
3	Шины/колесные диски		X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Tехник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растягивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X		Люфт втулок переднего стабилизатора; Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Стук в рулевой рейке; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X
6	Тормозные шланги, трубы		X	не закреплены , растягивание.
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
11	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы	X		Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Tехник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Растягивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растягивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растягивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растягивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X		Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)		X	Имеется коррозия на глушителе

Комментарии, примечания

Проверил:	Tехник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних	X		Снил правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
6	Проверка задней панели кузова		X	Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X		Снил усиитель днища левый; Снил усиитель днища правый

Комментарии, примечания

Проверил:	Tехник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Комардееев И.В. Подпись:	Ильин Р.Г. Подпись:		Телефон:	Дата: