

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Салон:

--

Примечание:

ПТС : Оригинал Кол-во хозяев: 3 Кол-во ключей: 2 шт. Дополнительное оборудование: Критичные замечания : Много дефектов по кузову Наличие/отсутствие сервисного оборудования ТО у ДИЛ.: нет Описание секреток: нет Прекращение

3. Технический осмотр

Примечание:

КД а/м: Разбит левый повторитель поворота; Частично не работает подсветка климат контроля; Разбит левый зеркальный элемент; Течь масла по передней крышке ДВС; Трещины на подушке ДВС; Трещины на подушке КПП; Зарядить АКБ; Нет данных по - ремень/цепь ГРМ; Вр. ошибка по катализатору; Пропуск зажигания в 3цил.; Коррозия верхних чашек и амортиз. опор.; Трещины надрывы с/б пер. рычагов; Люфт рулевой тяги и рейки; Поддон ДВС - Следы масла требуется замытие и дальнейшая диагностика; Сальники коленвала - требуется замытие и дальнейшая диагностика; Приемная труба - коррозия флянцев, гофра касается защиты; Рычаги подвески - трещины, отслоения с/б задних рычагов; Стойки/втулки стабилизатора - незнач. люфт; Выхлопная система -коррозия фланца заднего соединения;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет