


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

17.06.2024

Марка	Ford	Модель	Maverick
Год	01/01/2005	Пробег	156055 км
ВИН	WF0CU93156KA67989	Цвет	Серебристый
Двигатель	2967 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	04.10.2007/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Дверь передняя левая		Скол, Царапина
Капот		Скол, Царапина
Крыло заднее левое		Вмятина, Коррозия, Царапина

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Бортовой компьютер
- 9 Галогеновые фары
- 10 Центральный замок
- 11 Иммоилайзер
- 12 Подушка безопасности пассажира
- 13 Подушка безопасности водителя
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Подогрев передних сидений
- 16 Мультируль
- 17 Электроподъемники передние
- 18 Электроподъемники задние
- 19 Отделка кожей рычага КПП
- 20 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5		X		Не горят лампы
6			X	
7			X	
8			X	
10	X			Трещина
11			X	
13	X			Не работает мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Не открывается/закрывается зад. прав. дверь.; Не открывается/закрывается зад. прав. дверь.
5			X	
7			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17		X		Царапины; Пятна; Царапины; Пятна
18			X	
19		X		Недостаточно холодит
21			X	
24			X	
26			X	
27			X	Загрязненность; Загрязненность
30	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31		X		Растрескивание; Растрескивание
32		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
35		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
36		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
37		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
38		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
39			X	
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	
44		X		Стерта структура; Стерта структура
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

	Проверил:				Сотников К.В.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		требуется проведение. нет масла. стук в двс
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; течь в развале двс
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Следы высохшего антифриза в дренажном отверстии
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Сотников К.В.
	Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Сотников К.В.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Течь поддона КПП; загорается 4wd
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Расчетка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Сотников К.В.
	Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сотников К.В.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	повреждены отбойники
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сотников К.В.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сотников К.В.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сотников К.В.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание пыльников шаровых опор слева; Растрескивание пыльников шаровых опор справа; Растрескивание пыльников шаровых опор слева; Растрескивание пыльников шаровых опор справа
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	Имеются следы качественного ремонта; Имеются следы качественного ремонта
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Сотников К.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания					
Проверил:		Сотников К.В.			
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Хищенко Д.А. Подпись:		Салова Н.В. Подпись:	Телефон:	Дата: