


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

15.10.2024

Марка	Ford	Модель	Focus
Год	01/01/2006	Пробег	407000 км
ВИН	WF04XXWPD46Y54536	Цвет	Черный
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	28.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Штатная аудиоподготовка
- 9 Тонированные стекла
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Галогеновые фары
- 13 Центральный замок
- 14 Иммоилайзер
- 15 ESP
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антипробуксовочная система
- 18 Подогрев передних сидений
- 19 Передний центральный подлокотник
- 20 Мультируль
- 21 Темный салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке					
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не работает ближний свет правый/левый
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний	X			Повышенный люфт кулис; Повышенный люфт кулис
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар, повреждена правая форсунка
14	Работа наружных замков	X			Неисправен замок; Неисправен замок
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников		X		Треск тросиков; Треск тросиков
12	Проверка наружных зеркал	X			Не работает обогрев левого зеркала
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Неисправен
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла		X		Повреждены нити обогрева заднего стекла, обогревает не полностью
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность; Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует инструмент
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Загрязненность; Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье		X		Загрязненность; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность; Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность; Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Потертости, загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь		X		Потертости, загрязненность

36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Потертости, загрязнённость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Потертости, загрязнённость
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега	X			Показание одометра не соответствует фактическому пробегу; Показание одометра не соответствует фактическому пробегу
45	Запуск двигателя	X			Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Горит ошибка двигателя; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Запах жженого масла Посторонние шумы при работе дэс
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.

Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Рывки КПП при трогании; Рывки КПП при трогании
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании; Имеются активные ошибки по замене масла в коробке
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X			Не включился
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Рывки при трогании; Удары при переключении передач; Имеются активные ошибки по коробке
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Прогорела прокладка глушителя; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба; Прогорела прокладка глушителя; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Коррозия правого порога
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)

Комментарии, примечания	
Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу Бархударов А.Г. Подпись:		Фирстова А.В. Подпись:	Телефон: Дата: