

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О (400 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (300 мкрн)/ К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (230 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (500 мкрн)
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: средняя, кондей 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 4 хоз 4. Кол-во свободных полей:0 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: да 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): нет 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: задние крылья и двери, п/п крыло 12. Повреждения: сколы на лобовом, множественная коррозия 13. Диагностика: см диагностику

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Требуется регулировка фар; 2. Не горит подсветка номера; 3. Ветровое стекло - сколы; 4. Не работает личинка багажника; 5. Обивка сидений - повреждена у передних; 6. Стояночный тормоз - плохо работает; 7. Люфт в рулевой колонке; 7. Износ ремня насоса ГУР; 8. Течь клапанной крышки ДВС; 9. Трещит ДВС, вибрация на кузов; 10. При перешагивании ДВС дымит; повреждена задняя подушка ДВС и передняя; 11. Номер двигателя - коррозия, плохо читается; 12. P0304, P0303 - пропуски зажигания 3-го и 4-го цилиндра; 13. Не работает кондиционер - нет фриона; 14. Передние и задние тормозные диски - проточка; 15. Требуется профилактика суппортов; 16. Радиатор кондиционера - требуется чистка, повреждены соты; 17. Радиатор охлаждения ДВС - требуется чистка; 18. Течь пыльника левого наружного шруса; 19. Коррозия тормозных трубок; 20. Повреждена гофра глушителя; 21. Поврежден передний правый локер; 22. Следы ремонта подрамника передней подвески; 23. Течь шлангов ГУР высокого и низкого давления; 24. Износ сайлентблоков продольных рычагов 2 шт; 25. Износ втулок 2 шт; 26. Порги - сквозная коррозия левого;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет